

## **Induktive Sensoren (erweiterter Temperaturbereich)**

Induktive Näherungsschalter sind berührungslos arbeitende Sensoren. Sie erfassen sämtliche leitfähige Metalle, unabhängig davon, ob sie sich bewegen oder nicht. Der erreichbare Schaltabstand der Geräte ist dabei vom Objektmaterial und dessen Abmessungen abhängig. Die vibrationsunempfindlichen Sensoren können seitlich oder frontal angefahren werden. Induktive Näherungsschalter werden zur Anwesenheitsabfrage (z.B. Warengutträger), Positionierung (z.B. Ofenklappen), Zählung (z.B. Muttern / Schrauben), Drehzahlabfrage (z.B. an Zahnrädern), an Fördersystemen (z.B. Schlauchzuführungen) oder Abstandsmessungen (z.B. Einpresskontrolle) von metallischen Objekten eingesetzt.



#### **TECHNISCHE DATEN**

TECHNOLIE DALEN	
Geräte für Schlauchmontage	nein
Hygiene- und Nassbereich	nein
Metallische Sensorfläche	nein
Rauhe Umgebungsbedingungen	nein
Ringförmige Sensoren	nein
Schweißfeste Sensoren	nein
Zuführtechnik	nein
Öle und Kühlschmiermittel	nein
Druckfest	nein
Erhöhte Umgebungstemperaturen > 80°C	ja
Gehäusebauform	Zylinder, Gewinde
Gewindelänge	60 mm
Gewindemaß metrisch	30
Gewindesteigung	1.5 mm
Hochdruckfeste Sensoren	nein
Kabellänge	3 m
Klimawechselfeste Ausführungen (Temperaturzyklus)	nein
Länge des Sensors	70 mm
Materialunabhängige Sensoren (Faktor 1)	nein
Mechanische Einbaubedingung für Sensor	bündig
Schutzart (IP)	IP50
Teflongehäuse	nein
Umgebungstemperatur (min/max)	0 °C / 230 °C
Umgebungstemperaturen < -25°C	nein
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors	Vectra®
Werkstoff des Gehäuses	Metall
Werkstoff des Gehäuses	Edelstahl 1.4305
Werkstoff des Kabelmantels	PTFE
Abstandsmessende Sensoren	nein
Anschluss an Verstärker	ja
Ausführung der Schaltfunktion	Verstärker

### IB306050


## Induktive Sensoren (erweiterter Temperaturbereich)



#### **TECHNISCHE DATEN**

Verstärker
Steckverbinder M12
nein
15 %
nein
nein
nein
nein
30x30x1
10 mm
200 Hz
DC
nein
nein
nein
nein


#### **ANSCHLUSS**



Farben: 1 = BN (braun), 2 = WH (weiß), 3 = BU (blau), 4 = BK (schwarz)

**Funktionen:** 1 = L+, 2 = n. c., 3 = L-, 4 = n. c.

#### **MASSBILD**







# Induktive Sensoren (erweiterter Temperaturbereich)

71	ICA	T71	NIFO	DAA	$\Delta TIC$	N A I
/	1 > 1		$N \vdash C$	IK VV	$\Delta$ I II	ш